

Macchine per pasticcerie, pizzerie e panifici

Machines for pastry, pizza and bread

Comida s.a.s.

Via Casa Quindici, 18

37066 Caselle di Sommacampagna - Verona - ITALY

Tel +39-0458581444 Fax +39-0458581455

Web: www.comida.it • e-mail: comida@comida.it



GALASSIA "PIZZA"

Impastatrici a spirale Manuale di installazione, uso e manutenzione

Rev. 0.0 del 21/05/07

PREMESSA

Con il presente manuale, la ditta costruttrice intende illustrare le caratteristiche, le qualità tecniche, la procedura d'installazione e avviamento e le ordinarie manutenzioni dell'impastatrice. Sono inclusi nel presente manuale anche gli accorgimenti antinfortunistici, gli schemi elettrici e le tavole con i pezzi di ricambio. Per potere ottenere dalla macchina le migliori prestazioni e assicurare a tutti i suoi organi la massima efficienza, la ditta costruttrice invita i Signori Operatori e Manutentori a leggere il presente manuale e ad attenersi scrupolosamente alle norme d'uso e manutenzione ivi descritte.

GARANZIA

La ditta garantisce che la macchina, di cui al presente libretto, è stata collaudata, per quanto alla funzionalità e sicurezza, in sede di costruzione.

La garanzia della macchina è di mesi 12 (dodici). Dalla garanzia sono esclusi i motori e le parti elettriche. Inoltre, la garanzia non copre i danni derivati da cadute, da cattiva conduzione,

dall'inosservanza delle norme di manutenzione nonché da scorretto o errato uso della macchina.

Le manomissioni, specialmente a dispositivi di sicurezza, fanno decadere la GARANZIA e sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità.

Per interventi con macchina in garanzia, rivolgersi esclusivamente al proprio fornitore.


NDICE

CA	APITOLO 1: DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	
1.1	Premessa generale	p.4
1.2	Dati tecnici	p.5
1.3	Trasporto e sollevamento	p.6
	Installazione	p.7
	Allacciamento elettrico	p.7
	Limiti d'uso	p.7
1.7	Rottamazione	p.7
CA	APITOLO 2: Dispositivi di sicurezza	
2.1	Dispositivi di sicurezza contro i rischi meccanici	p.8
2.2	Dispositivi di sicurezza contro i rischi elettrici	p.8
2.3	Livello sonoro	p.8
CA	APITOLO 3: DISPOSITIVI DI COMANDO	
3.1	Comandi di marcia e arresto	p.9
CA	APITOLO 4: ISTRUZIONI PER L'USO	
4.1	Caricamento della macchina	p.10
4.2	Funzionamento	p.10
4.3	Scarico pasta	p.10
CA	APITOLO 5: ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE	
5.1	Premessa	p.11
5.2	Manutenzione meccanica	p.11
5.3	Manutenzione elettrica	p.11
5.4	Pulizia	p.11
CA	APITOLO 6: PARTI DI RICAMBIO	
6.1	Modalità di ordinazione	p.12
	Tavola pezzi di ricambio e loro codificazione	p.13
DISE	EGNI	
SCH	IEMI ELETTRICI	

CAPITOLO 1: DESCRIZIONE DELLA MACCHINA


1.1 PEMESSA GENERALE

La macchina è stata costruita nel rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza e di igiene della Direttiva Macchine 89/392/CEE (e successive modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE) e seguendo le istruzioni EN (Norme Europee) applicabili alle impastatrici per pane, pasticcerie e per altri prodotti da forno. La macchina è stata progettata e costruita per produrre esclusivamente impasti di farina, acqua, sale, zucchero, grasso, olio. E' essenzialmente costituita da una vasca rotante, entro la quale si trova l'utensile, denominato spirale, entrambi costruiti in acciaio inox, che ruota sul proprio asse. La ditta costruttrice non si assume nessuna responsabilità qualora la macchina venisse usata per lavorazioni diverse da quelle sopra citate; inoltre, il costruttore declina ogni responsabilità per modifiche apportate alla macchina o sostituzione di pezzi originali con altri, se non espressamente autorizzati dallo stesso. La macchina deve essere usata da persona di età superiore ai 14 anni, professionalmente preparata e qualificata.



1.2 DATI TECNICI

TABELLA 1. CARATTERISTICHE GENERALI




MODELLO	GALASSIA 10 S	GALASSIA 18 S	GALASSIA 25 S	GALASSIA 35 S	GALASSIA 45 S	GALASSIA 60 S
Diametro vasca (mm)	280	365	400	450	500	550
Profondità vasca (mm)	195	240	260	260	330	345
Capacità vasca (It)	12	23	32	41	64	81
1° velocità vasca (g.min.)	15	12	12	12	12	12
2° velocità vasca (g.min.)	24	19	19	19	19	19
1 velocità spirale (g.min.)	100	77	77	80	80	80
2° velocità spirale (g.min.)	155	120	120	120	120	120

MODELLO	Capacità impasto (kg)	Capacità farina (kg)	A mm	B mm	C mm	Peso della macchina (kg)	Potenza macchina (kW)
GALASSIA 10 S	8	5	300	580	600	45	0,37
GALASSIA 18 S	17	11	390	685	690	75	0,75
GALASSIA 25 S	25	16	420	755	720	82	1,2
GALASSIA 35 S	35	22	480	830	780	125	1,5
GALASSIA 45 S	45	29	540	970	860	155	1,2-1,8
GALASSIA 60 S	55	36	590	1000	960	180	1,2-1,8

1.3 TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

La macchina viene trasportata presso l'azienda acquirente imballata con nylon; essa può essere sollevata con muletto, come mostra la fig. 1, o con corde, come mostra la fig. 2. A richiesta, la macchina può essere imballata su pallet; per il sollevamento fare riferimento alle fig. 3 e 4.

ATTENZIONE : Controllare la portata della cinghia che dovrà essere adeguata al peso della macchina riportato in tabella 1.



1.4 INSTALLAZIONE

Posizionare la macchina in un luogo atto alla destinazione d'uso della stessa nella condizione di sicurezza. Il locale dovrà essere dotato di sufficiente illuminazione e aerazione. Per conservare lo spazio necessario per le operazioni di lavoro, pulizia e ordinaria manutenzione, collocare la macchina rispettando le distanze minime dai muri come indicato nella fig.5. Questo consentirà, inoltre, di operare nelle condizioni di sicurezza, evitando possibili schiacciamenti e/o trascinamenti tra vasca e muro. La macchina così sistemata è autostabile e non necessita di ancoraggio a terra.




FIGURA 5

1.5 ALLACCIAMENTI

La macchina è dotata di un unico allacciamento elettrico con cavo di collegamento posto sulla parte posteriore della macchina; l'impianto è conforme allo schema allegato alla macchina. Verificare che la tensione di targa corrisponda a quella di rete, che la potenza di targa sia uquale o inferiore a quella disponibile dalla rete. L'allacciamento deve avvenire mediante il collegamento ad un dispositivo di sezionamento della tensione a comando manuale per permettere la separazione dell'equipaggiamento elettrico della macchina dalla rete di alimentazione quando necessario (ad es. durante la pulizia o la manutenzione). Tale dispositivo dovrà essere atto a trasmettere la corrente nominale di targa e i cavi di collegamento della rete principale e di protezione esterna (messa a terra) dovranno essere della sezione proporzionale alla corrente nominale. Applicare al cavo di collegamento della macchina una spina a ritenzione adatta al dispositivo di sezionamento installato ed effettuare il collegamento alla presa. Facendo riferimento alle indicazioni per il funzionamento al punto 2.2, mettere in moto la macchina e verificare che la spirale giri nel senso indicato dalla freccia posta sul telaio frontale sotto la vasca. Se ciò non si verifica, invertire sulla spina la posizione di due fili di fase. La macchina non necessita di nessun altro tipo di regolazione ed è pronta per l'uso.

1.6 LIMITI D'USO

Non esistono particolari limiti della macchina per la propria destinazione d'uso. Unico limite, salvo diversa indicazione, è la durezza dell'impasto realizzabile, che si esprime nel limite minimo del 45% di litri d'acqua sul peso espresso in chilogrammi della farina da impastare. La capacità massima della farina è riportata nella tabella 1.

1.7 ROTTAMAZIONE

La struttura della macchina è costruita in lamiera verniciata con vernice a polvere; la vasca, il piantone di contrasto, il riparo antinfortunistico e la spirale sono costruiti in acciaio inox AISI 304. Ai fini della rottamazione, la macchina deve essere separata nelle sue parti di diversa natura costruttiva.

CAPITOLO 2: DISPOSITIVI DI SICUREZZA

2.1 DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI MECCANICI

La zona di lavoro della spirale, situata all'interno della vasca, è protetta mediante un riparo in acciaio con delle feritoie di dimensioni in rispetto alla EN 294; tali feritoie permettono l'ispezione dell'impasto in condizioni di sicurezza. Tale riparo, essendo per la maggior parte una protezione continua, limita lo sviluppo delle polveri restando nei limiti tollerabili. Inoltre, essendo fulcrato alla testata della macchina, è dotato di un interblocco elettrico di sicurezza che, nel momento in cui il riparo venisse alzato fin che la macchina fosse in lavorazione, la stessa si blocca. Per riprendere la lavorazione, è necessario premere il pulsante di marcia. Un altro interblocco, per i modelli GALASSIA (TESTA REBALTABILE) e GALASSIA (TESTA REBALTABILE) e GALASSIA (TESTA REBALTABILE) e GALASSIA (TESTA REBALTABILE) e con cella testa, in modo da evitare che la stessa venga ribaltata con la spirale in movimento. Il pericolo di trascinamento tra la vasca e la struttura è evitato mantenendo la distanza fra i due superiore ai 30 mm, in rispetto alla EN 294. Tutti gli organi di trasmissione sono racchiusi dentro la struttura della macchina; sono raggiungibili soltanto attraverso la rimozione delle protezioni fatta con chiavi o cacciaviti perché sono fissate con viti.

2.2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI ELETTRICI

Tutti i componenti elettrici soggetti alla tensione nominale ed i motori elettrici di per se stessi sono racchiusi entro custodia con grado di protezione IP 54.

Gli organi di comando funzionano a bassa tensione in 24 volt e sono racchiusi entro custodie con grado di protezione IP 54.

La macchina è predisposta per il collegamento a terra contro i rischi da contatto indiretto. Il circuito elettrico di potenza e di comando è dotato di propri dispositivi di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.

2.3 LIVELLO SONORO

La rumorosità della macchina, sia a vuoto che a pieno carico, è contenuta entro i limiti tollerabili previsti dalle norme attualmente in vigore.

CAPITOLO 3: DISPOSITIVI DI COMANDO

3.1 COMANDI DI MARCIA E ARRESTO

- 1) Pulsante di emergenza : arresta in qualsiasi momento e in modo continuativo, salvo successivo disinserimento, la rotazione della vasca e della spirale. (fig.6 rif.1)
- 2) Pulsante marcia : comanda, con riparo abbassato e pulsante di emergenza disinserito, l'inizio del funzionamento della macchina (fig.6 rif.2)
- 3) Spia rete (fig.6 rif.3)
- 4) A richiesta, la macchina può essere fornita a due velocità ; in tal caso, sarà presente nel pannello comandi un secondo pulsante di marcia (fig.7 rif.4).




FIGURA 6: PANNELLO COMANDI A 1 VELOCITÀ




FIGURA 7: PANNELLO COMANDI A 2 VELOCITÀ

CAPITOLO 4: ISTRUZIONI D'USO

4.1 CARICAMENTO DELLA MACCHINA

Introdurre nella vasca, dopo avere sollevato il riparo, gli ingredienti della ricetta nella quantità complessiva massima della capacità di impasto indicato in tabella 1. Rispettare il limite massimo di durezza dell'impasto, come indicato al punto 1.6.

Nessuna particolare prescrizione è data sull'ordine di introduzione degli ingredienti.

4.2 FUNZIONAMENTO

Eseguito l'allacciamento elettrico (vedi 1.5), il caricamento (vedi 4.1) per fare funzionare la macchina, si deve dare tensione alla macchina, abbassare il riparo - per i modelli *GALASSIA* (TESTA REBALTABILE) e GALASSIA (TESTA REBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE), la testa deve essere agganciata – riarmare il pulsante di emergenza e premere il pulsante di marcia. La macchina provvederà a svolgere la lavorazione desiderata e, dopo avere ispezionato l'impasto, fermare la macchina. Questa operazione può essere fatta mediante l'intervento del pulsante di emergenza o tramite il sollevamento del riparo con macchina in movimento. Si consiglia, per eseguire le operazioni di ispezione manuale dell'impasto o l'aggiunta di ingredienti, di utilizzare l'apposita apertura del riparo.

4.3 SCARICO PASTA

Per i modelli *GALASSIA* (*TESTA REBALTABILE*), una volta ultimata la lavorazione, sganciando la testa tirando la leva posta nella parte inferiore della stessa e ribaltandola si può accedere alla vasca. Per i modelli *GALASSIA* (*TESTA REBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE*), dopo avere sganciato e ribaltato la testa, si può estrarre la vasca, alzandola con forza.

IMPORTANTE: Per riattivare la macchina, è obbligatorio l'inserimento della vasca.

CAPITOLO 5: ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

5.1 PREMESSA

Per le sue caratteristiche costruttive, la macchina abbisogna di pochi e radi interventi manutentivi. E' OBBLIGATORIO, prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia, togliere preventivamente la spina dalla presa. Al termine dell'intervento, verificare che le apposite protezioni, eventualmente smontate, siano ricollocate e fissate al loro posto.

5.2 MANUTENZIONE MECCANICA

Controllo mensile della tensione della cinghia.

Controllo semestrale della tensione delle catene e loro ingrassaggio.

Per tali operazioni, si accede alle parti mediante la rimozione delle protezioni situate sopra la testata della macchina e nella parte posteriore della struttura.

NOTA: La tensione ottimale della cinghia si ottiene quando, con la pressione di un dito sul lato libero della cinghia, si ha una flessione pari allo spessore della cinghia stessa.

N.B. Se, a detti controlli, si verificasse la necessità di sostituzione dei pezzi usurati, rivolgersi o al rivenditore di zona o alla casa costruttrice, seguendo le istruzioni riportate a pag. 3.

5.3 MANUTENZIONE ELETTRICA

Verificare settimanalmente e ogni qualvolta subisse sfregamenti, urti, calpestii, il cavo di alimentazione e la relativa spina mediante ispezione visiva.

Verificare il regolare funzionamento del microinterruttore dell'interblocco elettrico del riparo antinfortunistico e della testata per i modelli *GALASSIA (TESTA REBALTABILE)* e *GALASSIA (TESTA REBALTABILE E VASCA ESTRAIBILE)*.

In caso di cortocircuito e conseguente guasto dei fusibili di protezione, sostituirli con fusibili di uguali caratteristiche. Per la sostituzione, procedere come segue : accedere alla scatola elettrica, dopo avere tolto la spina dalla presa, togliendo il carter posteriore.

Individuare i fusibili quasti e operare la sostituzione.

Terminata l'operazione di sostituzione, ricollocare e fissare le protezioni tolte.

Per ulteriori riparazioni, consultate lo schema allegato alla macchina.

5.4 PULIZIA

Per il buon funzionamento della macchina e per l'igiene, è necessario pulire ogni giorno la vasca, il riparo e la spirale dalle incrostazioni. Tutta la macchina deve, comunque, essere spolverata onde evitare accumuli di farina e sporcizia sulle superfici (che poi, in parte, ritornano nell'impasto). I prodotti da utilizzare per tale pulizia, sono i comuni detersivi di uso domestico seguiti da risciacquo con acqua, mentre, per le incrostazioni, utilizzare un raschietto di plastica.

CAPITOLO 6: PEZZI DI RICAMBIO

6.1 MODALITÀ DI ORDINAZIONE

Per facilitare la ricerca a magazzino e la spedizione dei pezzi di ricambio, preghiamo vivamente i Signori Clienti, di attenersi alle seguenti indicazioni, specificando sempre:

- 1 Tipo di macchina e numero di matricola
- 2 Voltaggio dei motori
- 3 Numero di riferimento del particolare descritto nella tavola
- 4 Denominazione
- 5 Quantità dei pezzi desiderati
- **6** Indirizzo esatto e ragione sociale del Committente, completo di eventuale recapito per la consegna della merce
- **7** Mezzo di trasporto desiderato (nel caso non venisse specificato, la ditta costruttrice si riserva il diritto di usare, a propria discrezione, il mezzo più opportuno)

PEZZI DI RICAMBIO

SCHEMI ELETTRICI

PEZZI DI RICAMBIO

1.	CATENA PER SPIRALE
_	OHINTO

2. GIUNTO3. PIGNONE4. GRANO5. GRANO

6. SUPPORTO SUPERIORE IN GHISA

7. PIGNONE 8. DADO 9. VITE 10. ANELLO

10. ANELLO SEEGER
11. CUSCINETTO
12. ANELLO SEEGER
13. ANELLO SEEGER
14. CUSCINETTO
15. ANELLO SEEGER
16. BUSSOLA

17. GRANO 18. GRANO

19. ANELLO SEEGER 20. CUSCINETTO 21. ANELLO SEEGER 22. LINGUETTA

22. LINGUETTA 23. SPIRALE 24. CARCASSA 25. MOTORE

26. RIPARO POSTERIORE

27. TIRANTE
28. RIDUZIONE
29. CONTRODADO
30. RONDELLA
31. DADO

32. OCCHIOLO FILETTATO

33. GRANO

34. PULEGGIA MOTORE

35. VITE 36. LINGUETTA

37. ALBERO DI TRASMISSIONE

38. LINGUETTA

39. CORONA + PIGNONE 40. CATENA PER RINVIO 41. CATENA PER VASCA

42. GIUNTO 43. GIUNTO

44. CINGHIA TRAPEZOIDALE

45. PULEGGIA 46. GRANO 47. GRANO 48. DISTANZIA

48. DISTANZIATORE 49. ANELLO SEEGER 50. ANELLO SEEGER

51. DADO 52. VITE

53. CUSCINETTO54. ANELLO SEEGER55. ANELLO SEEGER56. CUSCINETTO

57. SUPPORTO INFERIORE IN GHISA

58. CUSCINETTO 59. ANELLO SEEGER 60. CUSCINETTO

61. DISTANZIATORE IN PLASTICA

62. CUSCINETTO 63. ANELLO SEEGER 64. LINGUETTA

65. ALBERO RINVIO CON PIGNONE

66. VASCA

67. RIPARO VASCA

68. VITE
69. DADO
70. VITE
71. CAMMA
72. GRANO
73. PERNO RIPARO

74. DADO 75. CAMMA 76. GRANO

77. VITE

78. VITE AUTOFILETTANTE
79. RIPARO SUPERIORE
80. VITE AUTOFILETTANTE
81. FINECORSA DI SICUREZZA

82. VITE

83. FERMO RIPARO VASCA

84. DADO CIECO 85. DADO 86. VITE 87. DADO

88. FERMO RIPARO VASCA

89-90. CONTATTI PER PULSANTE ARRESTO 91-92. CONTATTI PER PULSANTE MARCIA

93. IMPIANTO ELETTRICO 94. PRESSACAVO IN PLASTICA

95. GHIERA PER FISSAGGIO PULSANTE 96. GHIERA PER FISSAGGIO SPIA LUMINOSA 97. GHIERA PER FISSAGGIO PULSANTE

98-99. PULSANTE MARCIA

100. DADO PER FISSAGGIO PRESSACAVO

IN OTTONE

101. PRESSACAVO IN PLASTICA
102. PRESSACAVO IN PLASTICA
103. PRESSACAVO IN OTTONE
104. VITE AUTOFILETTANTE
105. RIPARO POSTERIORE
106-107-108. SPIA LUMINOSA

109-110. PULSANTE A FUNGO DI ARRESTO


111. TARGHETTA


112. TAPPI DI APPOGGIO

113. VITE

114. RIPARO INFERIORE 115. VITE AUTOFILETTANTE

116. CARCASSA







PEZZI DI RICAMBIO RIBALTABILI

1.	CATENA PER SPIRALE	57.	CUSCINETTO
2.	FALSAMAGLIA	58.	BOCCOLA
3.	GIUNTO CATENA	59.	CUSCINETTO
4.	PIGNONE FRUSTA	60.	ANELLO SEEGER
5.	GRANO 6x6	61.	CUSCINETTO RINVIO
6.	PIGNONE	62.	BOCCOLA RINVIO
7.	GRANO 6x6	63.	CUSCINETTO RINVIO
8.	SUPPORTO SUPERIORE	64.	ANELLO SEEGER
9.	DADO	65.	CHIAVETTA RINVIO
10.	ANELLO SEEGER	66.	ALBERO RINVIO + PIGNONE
11.	CUSCINETTO	67.	PETALO VASCA
12.	ANELLO SEEGER	68.	VASCA
13.	ANELLO SEEGER	69. 	SPIRALE
14.	CUSCINETTO	70.	LINGUETTA
15.	ANELLO SEEGER	71.	ANELLO SEEGER SPIRALE
16.	CHIAVETTA GIUNTO	72.	CUSCINETTO SPIRALE
17.	PERNO ACCIAIO	73.	ANELLO SEEGER SPIRALE
18.	GIUNTO ACCIAIO	74.	GRANO 6x6
19.	ANELLO SEEGER	75.	GRANO 6X6
20.	MOTORE	76.	VITE
21.	RIPARO POSTERIORE	77.	ANELLO SEEGER SPIRALE
	BARRA FILETTATA		
22.		78.	BUSSOLA AVP
23.	GRANO 6x12	79.	CUSCINETTO SPIRALE
24.	DADO	80.	ANELLO SEEGER SPIRALE
25.	RIDUZIONE	81.	RIPARO VASCA
26.	CONTRODADO	82.	VITE
27.	OCCHIOLO FILETTATO	83	DADO
28.	PULEGGIA MOTORE	84.	VITE
29.	RONDELLA 10x40	85.	CAMMA
30.	VITE	86.	GRANO 6x12
31.	GIUNTO RAPIDO	87.	PERNO
32.	GRANO INOX	88.	DADO
33.	FLANGIA POLIZENE	89.	BOCCOLA
34.	GRANO INOX	90.	GRANO 6x12
35.	VITE INOX	91.	VITE
36.	FLANGIA PORTACUSCINETTO	92.	RIPARO SUPERIORE
37.	DADO	93.	VITE
38.	CHIAVETTA	94.	FINECORSA
39.	ALBERO DI TRASMISSIONE	95.	PRESSACAVO
40.	CATENA VASCA	96.	VITE
41.	CORONA + PIGNONE	97.	PRESSACAVO
42.	FALSAMAGLIA	98.	FINECORSA
43.	GIUNTO	99.	DADO PLASTICA
44.	GIUNTO	100.	VITE
45.	CATENA RINVIO	101.	PERNO
46.	CINGHIA TRAPEZOIDALE	102.	VITE
47.	PULEGGIA	103.	VITE
48.	GRANO 6x6	104.	PERNO INOX
49.	GRANO 6x6	105.	DADO CIECO
50.	BUSSOLA	106.	DADO CIECO
51.	ANELLO SEEGER	107.	TESTINA
52.	ANELLO SEEGER	108.	DADO PLASTICA
53.	SUPPORTO INFERIORE	109.	TESTINA
54.	DADO	110.	CONTATTO PULSANTE
55.	VITE	111.	PRESSACAVO IMPIANTO
56.	CUSCINETTO	112.	IMPIANTO


- 113. PRESSACAVO IMPIANTO
- 114. PRESSACAVO IMPIANTO
- 115. PRESSACAVO IMPIANTO
- 116. VITE
- 117. SPINE INOX MANICO
- 118. MANICO TESTA
- 119. GHIERA PULSANTI
- 120. PRESSACAVO IMPIANTO
- 121. CONTATTO PULSANTE
- 122. GHIERA PULSANTI
- 123. GHIERA PULSANTI
- 124. DADO PRESSACAVO
- 125. PRESSACAVO
- 126. GUARNIZIONE PULSANTI
- 127. CARCASSA
- 128. LISTA POLIETILENE
- 129. CONTATTO
- 130. PORTA CONTATTO
- 131. PULSANTE MARCIA
- 132. SPIA LUMINOSA
- 133. COPRI LAMPADINA
- 134. GUARNIZIONE PULSANTE
- 135. PULSANTE ARRESTO
- 136. GUARNIZIONE PULSANTE
- 137. TARGHETTA
- 138. PIEDINO IN GOMMA
- 139. VITE
- 140. VITE
- 141. RIPARO SOTTO
- 142. VITE





Schemi elettrici

Fig.8.2. e Fig.8.3. riportano rispettivamente gli schemi elettrici per la versione a 400 V e per la versione 230 V.



місноф" Ē STOP F 17 2307 // 24 > IMPIANTO PER MACCHINE MONOFASE MOD. GALASSIA 10S X 10X K 18M 0 $\nabla = 0$ Σ K17M ⊼←ΰΣ 4-5 -MOTORE 1-2 = 230V T16 <u>М</u>

ΞĢ K17M X 10X 五百二 $\Sigma \subset \Sigma$ START M.1.5 0.5HP-MAX 230 MONOBAR ⊗ LAMP STOP START 웆 Ę ф

